

対 策 一 覧 表

番号	区域区分	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	要望事項	事業主体 (町担当課)	回答・対応案
1	高浜地区	志賀小学校	町道102号 高浜中央線	小浜神社前町道	児童が小浜神社前の町道（高浜中央線）を横断する際に、スピードの出ている車があり危険である。また、左側には民家のブロック塀あり、接近してくる車が見えにくい	通学路看板を設置し、危険防止に努める	地元安全協会 (学校教育課)	新たに看板を設置し、事故防止に努めます。 (教育委員会から北配電業に依頼する。地元安全協会は承諾済み。)
2	高浜地区	志賀小学校	町道104号 国道旭ヶ丘線	北國銀行～国道（高浜中交差点）	当該区間のコンビニ側には歩道がない。また、主要道路のため終日交通量が多く、路線バス等の大型車が通ることから危険である。	バスターミナル付近（ECC前）とコンビニ付近の道路の減速表示や通学路表示等が消えかかっているため、塗り直ししてほしい	羽咋警察署 (公安委員会)	道路標示の補修を検討します。 (R4.7月道路診断時の回答)
3	中甘田地区	志賀小学校	町道902号 甘田岩田線	岩田地内	①岩田白山神社から岩田バス停までの区間は道路脇に用水路（開渠）があり、歩行者には転落の危険性がある。 ②岩田から甘田の町道は一部区間で道幅が狭く、スピードを出して通る車が多く、歩行者にとっては危険である。	①転落防止柵を設置してほしい ②道幅を広げてほしい	地元安全協会 (学校教育課) まち整備課	①については、地区及び学校において、児童に対し、水路と反対側を歩くなど交通安全指導をお願いします。 ②については、多大な時間と費用が必要となり難しい。通行する車輛については、関係機関により交通安全の指導・啓蒙をお願いします。
4	西山台地内	志賀小学校	町道2号 西山台2号線	西山台（消防志賀分署裏）	西山台交差点から消防志賀分署裏の道路（西山台2号線）がカーブで見通しが悪く、車歩道の分離がされていないため、ハンドル操作を誤り車が歩行者に突っ込んでくる恐れがあり、危険である。	車歩道を分離し、安全を確保するため、縁石を設置してほしい	まち整備課	外側線を引き、歩車道の境界を明確にします。
5	西山台地内	志賀小学校	町道2号 西山台2号線	西山台駐車場の階段	上の空地に草が生えると、下校の際、車が見えづらい。 また、雨天時には階段が滑りやすく危険である	草丈が長くなる前に、除草してもらいたい。	まち整備課	土手は除草済み。
6	矢蔵谷地内	志賀小学校	町道338号 志賀の郷1号支線	町民テニスコート下 バス停	周囲には草が生い茂り、ぬかるんでいるため児童は町道に出てバスを待っている。通勤時間帯には周囲を通過する車も多く、荒天時は特に危険である。	定期的な周囲の除草やバス待合所を設置してほしい	ふるさと創生室	私有地であることから、町では勝手に現状変更ができません。管理会社に相談してください。
7	矢蔵谷地内	志賀小学校	町道338号 志賀の郷1号支線	テニスコート下 崖地	バス停裏が崖地になっており、子供が入ると危険。 滑り降りることができる	立ち入りできないように柵を設ける	ふるさと創生室	私有地であることから、町では勝手に工作物等の設置ができません。管理会社に相談してください。
8	福井地内	志賀小学校	町道725号 福井館線	県道～スクールバス乗り場	集落内をスピードを出したまま通過する車があり、危険である。通学路などの表示・標識を行い、注意喚起を図る	注意看板等を設置し、事故防止に努める	地元安全協会 (環境安全課)	地元安全協会へ注意看板等の設置を依頼します。
9	三明地内	富来小学校	国道249号	三明交差点 横断歩道	当該箇所は右側への緩いカーブで上下線とも交通量が多く、スピードが出ている車が多い。国道の信号が黄色でも交差点に進入してくる車があり、横断歩道を渡る際に危険を感じる。	安全パトロールの強化 注意看板の設置	羽咋土木事務所	交差点内の歩道（下り線の三明建設前）が狭く、運転操作誤りによる車両の飛び込み防止のため、ガードレールの設置を要望します。

## 対 策 一 覧 表

番号	区域区分	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況 危険の内容	要望事項	事業主体 (町担当課)	回答・対応案
10	富来高田	富来小学校	県道23号 富来中島線	高田バス停前横断歩道	以前から車の往来が多く、スピードも出ており危険を感じる	注意看板の設置	地元安全協会 (学校教育課)	横断旗の収納ボックスが1か所しか設置されていないので、反対側にも設置するよう地元安全協会に要望します。
11	富来高田	富来小学校	町道1025号 大高田線	富来高田防災センター 土手法面	道幅が狭く、土手に草木が生い茂り、カーブで見通しが悪く、道路端を歩く児童の発見が遅れ、危険である	土手の除草や樹木の伐採 カーブミラーの設置	学校教育課 まち整備課	土手は除草済み。 歩行者の発見におけるカーブミラーの効果は期待できないので、学校での交通安全指導をお願いします。
12	里本江	富来中学校	町道5064号 給分浜畑線	里本江浜中交差点付近	横断歩道の信号が短い マツキヨ側から来る車がカーブで見通しが悪く、自転車通学等の生徒の発見が遅れる	事故防止のため、カーブ手前に交差点表示やカーブミラーを設置してほしい	地元安全協会 (学校教育課) まち整備課	比較的カーブは緩く、直接目視は可能と判断しますのでカーブミラーの設置はできません。地区及び学校での交通安全指導をお願いします。
13	領家町	富来中学校	町道1083号 領家コミュニティ線	町道1001号 地頭町中浜線とのT字路交差点	当該箇所は富来中学校の通学路となっており、歩行者や自転車通学の生徒が多い。しかし、交差点で一旦停止をしない車が多く、歩行者や自転車と接触する恐れがあり、危険である	取り締まりの強化 安全パトロールの実施 注意看板の設置	羽咋警察署 (公安委員会) 地元安全協会 (学校教育課)	取り締まりを強化し、事故防止に努めます。 また、啓発看板は地区の安全協会に依頼し、設置していただきたい。

【対策検討メンバー】 羽咋警察署、県学校安全推進アドバイザー、石川県羽咋土木事務所、志賀町まち整備課、小・中学校、志賀町教育委員会