

1 施設の概要

団体名	〇〇区
代表者	(氏名) 〇〇区長 〇〇 〇〇 (住所) 志賀町〇〇〇 (電話) 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
施設の名称	〇〇集会所
所在地	(再建前) 志賀町〇〇〇 (再建後) 同上

2 再建の内容

		再建前	再建後
土地	所有者	〇〇区	同左
	面積 (㎡)	300 ㎡	同左
建物	所有者	〇〇区	同左
	構造	木造平屋	同左
	延床面積 (㎡)	150 ㎡	同左

3 被災箇所、被災内容及び復旧方法

被災箇所	被災内容	復旧方法等	備考
屋根瓦	屋根瓦のズレ	① 方法 取換え ② 材料 瓦 ③ 考え方 現状復旧	全体工事費 1,200千円 補助対象経費 1,200千円
内壁	内壁のひび割れ	① 方法 補修 ② 材料 壁材 ③ 考え方 現状復旧	全体工事費 800千円 補助対象経費 800千円
外構	駐車場の陥没 標柱破損	① 方法 補修、取替え ② 材料 アスファルト 鉄柱 ③ 考え方 現状復旧	全体工事費 1,000千円 補助対象経費 1,000千円

※被災箇所には、「屋根、柱、壁、基礎」等の被災箇所を記入し、被災内容には状況を記入してください。